Rew.	Ilość	Uwagi	Data	Podpis	Sprawdził



Przekrój A – A



Uwagi:
1. Montaż: skręcić luźno całość nałożyć na wałek, dokręcić do wałka wkrętami M8 (otwory w poz. 2 poz. 2,3 wyrównają się względem poz.1 i wałka), dokręcić śruby poz. 4,5,6.
2. Malować farbą Megasil 1K, Megacon 600SI Producent farby: www.lacor.pl (032) 285 89 40
3. Toczyć po spawaniu, Wykonać w jednym zamocowaniu.

Widok izometryczny
Skala 1:10



POZ.	ILOŚĆ	WYSZCZEGÓLNIENIE	NR CZĘŚCI/NORMY	MATERIAŁ	Masa 1 szt.	Masa razem	UWAGI
6	12	Podkładka 10.5	PN–78/M–82005	A2			
5	6	Nakrętka M10	PN–75/M–82144	A4			
4	6	Śruba M10x35	PN–74/M–82105	A4			
3	2	Blacha 10 ø160/80		St41K	0.9	1.8	
2	2	Tulejka ø80/56 l=50		St3S	0.9	1.8	
1	1	Blacha 3 ø770/91		St41K		11.0	

Uwagi i tolerancje wymiarowe:
Odchyłki dla wymiarów bez określonych tolerancji:

–ostre krawędzie stępić
–wiercone otwory w kl. H12
–wałki w kl. h12
–usunąć wióra

–obróbka skrawaniem:

od 1	do 10	±0.20
> 10	do 30	±0.25
> 30	do 100	±0.30
> 100	do 500	±0.40
> 500	do 1000	±0.50
>1000	do 2000	±0.80
>2000	do 4000	±1.00

–płyty metalowe, spawanie:

od 1	do 100	±0.50
> 100	do 500	±0.75
> 500	do 1000	±1.00
>1000	do 2000	±1.50
>2000	do 4000	±2.00
>4000		±3.00

	Nazwisko	Podpis	Data
Stanowisko			
Kier. zespołu			
Projektował			
Rysował			
Sprawdził			

Materiał:
Masa [kg]: *14.5*
Nazwa projektu:
Miejsce instalacji:
Format: A3
Skala: 1:5
Nazwa rysunku: Talerzyk
Nr rysunku: M1204.108.06
Arkusz: 1/2