

WYKAZ BRAKÓW I NIEPRAWIDŁOWOŚCI NA BUDYNKU.

Brak ław kominiarskich i drabin na dachu.

Brak wentylacji klatki schodowej.

Brak dojścia do kominów na niżej położonych dachach.

Nieprawidłowe wykonanie i wyprowadzenie na zewnątrz budynku wentylacji.

Nieprawidłowe podłączenia w kominach, które należy usunąć.

Wymienić drzwiczki spadowe 14x21 cm u podstawy komina w piwnicy mieszkanie 5a.

m-1-br-przy remoncie dachu wentylację łazienki wyprowadzić ponad dach [obecnie zakończona na strychu]. Wykonać wentylację kuchni.

m-2-Brak stałego zewnętrznego nawiewu do kuchni 14/14cm „Z”, należy pilnie wykonać brakujący nawiew do kuchni.

Brak prawidłowej wentylacji w kuchni, należy wentylację kuchni wykonać na zewnątrz budynku ocieploną ponad dach 2 m. fi 120/300 mm

m-3 Wentylacja kuchni podłączona w kominie nieprawidłowo, należy zamurować kratkę wentylacji kuchni w kominie i wykonać nową na zewnątrz budynku w otulinie.

Brak wentylacji łazienki, należy wykonać tak samo jak wentylację w kuchni. Brak kratki nawiewu w drzwiach łazienki.

m-4 Wentylacja łazienki podłączona w kominie nieprawidłowo, należy wykonać prawidłową wentylację łazienki.

m-4a Wentylacja łazienki mechaniczna -nieprawidłowo, usunąć wentylator, wstawić kratkę. Zbyt szczelne mieszkanie, należy zapewnić stały zewnętrzny napływ powietrza do mieszkania przez stolarkę okienną.

m-5 Wentylacja łazienki wyprowadzona na strych nieprawidłowo, należy wykonać prawidłową wentylację łazienki.

Nieprawidłowo wykonano i wyprowadzono przewód odprowadzający spaliny z piecyka gazowego w łazience, należy wykonać prawidłowo.

Wentylacja W.C wyprowadzona na korytarz nieprawidłowo, należy prawidłowo wykonać wentylację W.C.

m-5a-wentylację łazienki wykonać kanałem ocieplanym przez dach.

m-6-spr.

m-7 W.C wydzielone z pomieszczenia kuchni, brak wentylacji-nieprawidłowo.

m-8-spr.Przy remoncie dachu wentylację łazienki wykonać przez dach [obecnie zakończona na strychu].