

Numer ogłoszenia: 28082

Konin, dn.20.02.2020r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu prowadzonego w trybie zapytania ofertowego dla zadania: **"Modernizacja generatora G5 w Elektrowni Konin typ TW-50-2 nr fabryczny 5008201 o mocy czynnej 50MW z przystosowaniem do chłodzenia powietrzem"** w ramach przedsięwzięcia pn. „Przystosowanie kotła węglowego K-7 w Elektrowni Konin do wyłącznego spalania biomasy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

Zamawiający odpowiada na pytanie dotyczące treści Szczegółowego zakresu prac, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 14.02.2020r. w poniżej określonym zakresie:

14.02.2020r.

Witam, ponieważ nie zostało to zawarte w zapytaniu ofertowym w zakresie prac, proszę o informację czy w ofercie ma być ujęta wymiana na nowe belek zawieszenia rdzenia stojana. Uważamy, iż przy tak dużej modernizacji należałoby wymienić belki, ale decyzja należy do Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyrażą zgodę na włączenie do Załącznika nr 2 - Szczegółowego zakresu prac wymianę belek zawieszenia rdzenia stojana generatora.

Załącznik nr 2 – Szczegółowy zakres prac pkt.6 ulega zmianie z :

„ 6. Stojan generatora – zakres prac zawierający m.in.:

- a. Piaskowanie korpusu stojana oraz jego badania na obecność pęknięć;
- b. Montaż pakietu rdzenia nowymi blachami;
- c. Odtworzenie wszystkich pomiarów z generatora;
- d. Wykonanie nowego uzwojenia;
- e. Montaż nowego uzwojenia;
- f. Wykonanie nowych klinów żłobkowych, usztywnień oraz wyprowadzeń prądowych;
- g. Zaklinowanie pakietu rdzenia nowymi klinami;
- h. Wykonanie nowych izolatorów przepustowych;

- i. Montaż nowych izolatorów;
- j. Wykonanie kompletu prób i badań;
- k. Malowanie uzwojenia;
- l. Wykonanie nowych chłodziń o zwiększonej wydajności"

na :

„ 6. Stojan generatora – zakres prac zawierający m.in.:

- a. Piaskowanie korpusu stojana oraz jego badania na obecność pęknięć;
- b. Montaż pakietu rdzenia nowymi blachami;
- c. Odtworzenie wszystkich pomiarów z generatora;
- d. Wykonanie nowego uzwojenia;
- e. Montaż nowego uzwojenia;
- f. Wykonanie nowych klinów żłobkowych, usztywnień oraz wyprowadzeń prądowych;
- g. Zaklinowanie pakietu rdzenia nowymi klinami;
- h. Wykonanie nowych izolatorów przepustowych;
- i. Montaż nowych izolatorów;
- j. Wykonanie kompletu prób i badań;
- k. Malowanie uzwojenia;
- l. Wykonanie nowych chłodziń o zwiększonej wydajności;
- m. Wymiana belek zawieszenia rdzenia stojana generatora”

Przewodniczący Komisji Przetargowej



Karol Sobczak